

9063 Nagybajcs, Iskola utca 1., hrsz.: 160
Napsugár Óvoda felújítása

Fotódokumentáció

Eredeti állapot

Külső részek:

Bejárati homlokzat





Udvar felőli homlokzat



Belső tér:

Bölcsődei rész (foglalkoztató, mosdó, öltöző)



Óvodai rész (foglalkoztató, mosdó)





Közösségi részek







Felújítási munkálatok

Külső rész

Utólagos vízszigetelés injektálással



Szigetelés és homlokzat képzés







Járda javítása és kulésáv





Belső munkálatok

Bontási munkák







Aljzat készítés







Burkolási és festési munkák







